

アブラネーショントノメーター適合表

		AT-1				AT-2			
									
		キャリブレーター (標準装備)	メジャリングプリズム (2個標準装備)	トノメーター ベース (オプション)		キャリブレーター (標準装備)	メジャリングプリズム (2個標準装備)	トノメーター ベース (オプション)	
700GL	○	○	○	TB700					
700GL NSW	○	○	○	TB30					
30GL	○	○	○	TB700	○	○	○	TB2	
4ZL	○	○	○		○	○	○		
2ZL	○	○	○		○	○	○		
装着方法	スリットランプの顕微鏡部の上にトノメーターベースを取り付け、AT-1を装着します。使用しないときは、顕微鏡部の左右側面に収納できます。				スリットランプの顕微鏡部の上にトノメーターベースを取り付け、AT-2を装着します。使用しない時は、プリズム保持アームを上部に折りたたみ、本体をユーザー側から見て左に90°回転させて収納できます。				

厳重な検査により製品の性能を確認していますが、使用に際しては加圧が適切かどうか付属のキャリブレーター（チェックウェイト／チェックウェイトホルダー）で定期的に点検してください。